Hängen Sie dies bis zum 9. Oktober 2017 aus

WICHTIGE RÜCKRUFMITTEILUNG

Cycling Sports Group ruft freiwillig eine begrenzte Anzahl von GT-Fahrrädern des Modelljahrs 2017 zurück.

WELCHES PROBLEM LIEGT VOR?

Bei laufenden Produktprüfungen hat GT Bicycles ein potenzielles Problem bei Lenkern festgestellt, die an bestimmten Fahrrädern des Modelljahrs 2017 verbaut wurden. In manchen Fällen können sich am Lenker im Laufe der Zeit aufgrund von Materialermüdung kleine Risse bilden, die größer werden und letztendlich zum Lenkerbruch führen können, falls sie nicht erkannt werden. Falls dies passiert, könnte der Fahrer eines betroffenen Fahrrads die Kontrolle über das Fahrrad verlieren und stürzen.

Bisher sind uns in diesem Zusammenhang zwar weder irgendwelche Zwischenfälle noch Verletzungen bekannt, allerdings haben für uns die Sicherheit von GT-Fahrern und die optimale Performance von GT-Produkten höchste Priorität. Deshalb startet GT eine freiwillige Rückruf- und Austauschaktion.

WIE STELLE ICH FEST, OB EIN FAHRRAD VON DIESEM RÜCKRUF BETROFFEN IST?

Bitte untersuchen Sie potenziell betroffene Fahrräder gemäß der unten beschriebenen Methode:

Schritt 1: Falls das GT Logo am Unterrohr gefüllt ist, fahren Sie fort mit Schritt 2. Falls das Logo nicht gefüllt ist, ist das Fahrrad nicht betroffen.

Schritt 2: Falls der Modellname unten aufgeführt ist, fahren Sie fort mit Schritt 3. Falls nicht, ist das Fahrrad nicht betroffen. Der Modellname befindet sich entweder auf dem Oberrohr oder auf der Kettenstrebe, wie rechts abgebildet.

Modelljahr	Modellname
2017	Karakoram Sport
2017	Karakoram Comp
2017	Aggressor Expert
2017	Aggressor Sport
2017	Aggressor Comp

Schritt 3: Falls die Angaben auf dem Grundkörper des Vorbaus so lauten: „Ø31.8 9-10N.m", kann ihr Fahrrad von diesem Rückruf betroffen sein. Falls die Angaben nicht exakt so lauten, ist das Fahrrad nicht betroffen. Die Angaben können sich sowohl auf der Ober- als auch der Unterseite des Vorbaus befinden, wie rechts abgebildet.

WAS MUSS ICH ALS NÄCHSTES TUN?

Falls die Schritte 1–3 für Ihr Fahrrad zutreffen, sollten Sie es keinesfalls weiterhin benutzen, sondern es zu einem GT-Vertragshändler bringen, damit er überprüft, ob Ihr Fahrrad von diesem Rückruf betroffen ist. Falls Ihr Fahrrad betroffen ist, ersetzt Ihnen ein GT-Vertragshändler kostenlos Lenker und Vorbau.

Dieser Rückruf wird in Zusammenarbeit mit der U.S. Consumer Product Safety Commission durchgeführt.

Rückrufmitteilung auf: http://www.gtbicycles.com/usa_en/recalls/