

RECALL



ATENÇÃO

Convocamos os consumidores do produto GT Fury Expert fabricados em 2014 para que procurem o Serviço Autorizado Caloi e tenham a roda substituída gratuitamente.

Esta substituição é necessária pois foi detectada uma não conformidade nos cubos da roda dianteira e traseira o que pode ocasionar o desprendimento do disco de freio.



Fury Expert

O consumidor deve entrar em contato através do SAC nº 0800 701 8022, para mais informações e identificação dos postos de atendimento.