

# RECALL



## ATENÇÃO

Convocamos os consumidores do produto GT Fury Expert e GT Fury Elite, fabricados em 2015, para que procurem o Serviço Autorizado e tenham a roda dianteira substituída gratuitamente.

Esta substituição é necessária pois foi detectada uma não conformidade no cubo da roda dianteira, o que pode ocasionar o desprendimento do disco de freio.



Fury Expert



Fury Elite

O consumidor deve entrar em contato através do SAC nº 0800 701 8022, para mais informações e identificação dos postos de atendimento.