

IMPORTANTE AVVISO DI RICHIAMO

Cycling Sports Group, sta effettuando volontariamente il richiamo di un numero limitato di biciclette GT dell'anno 2017.

QUAL È IL PROBLEMA?

Durante il costante collaudo del prodotto, il team GT ha identificato un potenziale problema del manubrio su un numero limitato di biciclette. In alcuni casi, il manubrio potrebbe sviluppare nel corso del tempo delle piccole cricche da fatica che, se non identificate, potrebbero ingrandirsi ed infine portare alla rottura del manubrio. Se dovesse accadere, il ciclista potrebbe perdere il controllo della bicicletta e cadere.

Al momento non sono stati segnalati incidenti o infortuni ma la sicurezza dei rider di GT e le performance ottimali dei prodotti GT sono la nostra prima priorità, motivo per cui GT ha avviato il richiamo volontario e il programma di sostituzione gratuito.

COME POSSO CONTROLLARE UNA BICICLETTA PER STABILIRE SE È INTERESSATA DA QUESTO RICHIAMO?

Si considera una bicicletta interessata dal problema se soddisfa i seguenti passaggi:

Passaggio 1: Se il logo GT sul tubo obliquo è a tinta unita, procedere al "Passaggio 2". Se il logo non è a tinta unita, la bicicletta non è interessata.




Passaggio 2: Se il nome del modello della bicicletta è elencato di seguito, procedere al "Passaggio 3". In caso contrario, la bici non è interessata. Il nome del modello è situato sia sul tubo orizzontale o sul foderò orizzontale come indicato a destra.



Anno	Modello
2017	Karakoram Sport
2017	Karakoram Comp
2017	Aggressor Expert
2017	Aggressor Sport
2017	Aggressor Comp

Passaggio 3: Se la mascherina dell'attacco manubrio indica "Ø31.8 9-10 N.m," la bicicletta potrebbe essere interessata da questo richiamo. Se non presenta questa esatta marcatura, la bicicletta non è interessata. La marcatura può trovarsi sia sul lato superiore che inferiore dell'attacco manubrio, come indicato a destra.



COSA DOVREI FARE DOPO?

Se la bicicletta soddisfa tutti i passaggi da 1 a 3 indicati sopra, occorre interromperne l'uso e portarla presso un rivenditore GT autorizzato per controllare se la bicicletta è interessata da questo richiamo. Se la bicicletta è interessata, un rivenditore GT autorizzato sostituirà il manubrio e l'attacco manubrio gratuitamente.

Questo richiamo è condotto in cooperazione con la Commissione per la protezione dei consumatori statunitensi.

Avviso di richiamo su:

http://www.gt bicycles.com/usa_en/recalls/