

AVIS DE RAPPEL IMPORTANT

Cycling Sports Group procède au rappel volontaire d'un nombre restreint de vélos GT de l'année modèle 2017

QUEL EST LE PROBLÈME ?

Dans le cadre des essais continus réalisés sur les produits, l'équipe GT a détecté un problème potentiel au niveau du cintre d'un nombre restreint de vélos. Dans certains cas, de petites fissures de fatigue peuvent apparaître au fil du temps sur le cintre et si elles ne sont pas identifiées à temps, peuvent devenir plus importantes et provoquer la rupture du cintre. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle et une chute.

Aucun incident ou accident n'a encore été signalé, mais dans la mesure où la sécurité des cyclistes qui ont choisi la marque GT et les performances optimales des produits GT constituent notre priorité principale, GT a décidé de lancer un programme de rappel volontaire et remplacement gratuit.

COMMENT PUIS-JE VÉRIFIER SI UN VÉLO EST CONCERNÉ PAR CE RAPPEL ?

Un vélo est concerné par le rappel s'il répond aux conditions suivantes :

Étape 1 : Si le logo GT sur le tube diagonal est de couleur noir uni, passez à l'Étape 2.

Si le logo n'est pas uni, le vélo n'est pas concerné.



Étape 2 : Si le nom du modèle de vélo figure dans la liste ci-après, passez à l'Étape 3. Si ce n'est pas le cas, le vélo n'est pas concerné. Le nom du modèle figure soit sur le tube horizontal, soit sur la base arrière comme illustré à droite.

Année modèle	Nom du modèle
2017	Karakoram Sport
2017	Karakoram Comp
2017	Aggressor Expert
2017	Aggressor Sport
2017	Aggressor Comp



Étape 3 : Si la plaque de la potence du vélo indique « $\varnothing 31.8$ 9-10N.m », il se peut que votre vélo soit concerné par ce rappel. Si cette indication n'apparaît pas exactement ainsi sur la potence, le vélo n'est pas concerné. Cette indication peut apparaître sur le haut ou sur le bas de la potence, comme illustré à droite.



QUE DOIS-JE FAIRE ENSUITE ?

Si votre vélo répond aux trois conditions ci-dessus, ne roulez plus avec celui-ci et passez chez un revendeur agréé GT pour confirmer que votre vélo est concerné par ce rappel. Si le vélo est concerné, le revendeur GT procédera au remplacement gratuit du cintre et de la potence.

Ce rappel est organisé en coopération avec la CPSC (commission américaine sur la sécurité des produits de consommation).

Avis de rappel consultable à l'adresse : http://www.gt bicycles.com/usa_en/recalls/